Historique d'entretien

numéro d'immatriculation : 1-YBD-690
marque/type : Audi A3 SB 35 TFSi 110kW Str.
date de 1ère immatriculation: 6 juillet 2020

nom du garage	date de la visite	km	montant r&e	montant pneu	travaux
MIG Motors Gent Zuid	8-sep-2026	89.897	174,89		Service entretien Petit matériel & environnement
Declaraties	6-jui-2026	87.045	46,10		contrôle technique
QTeam Services NV : Q-TEAM	13-avr-2026	81.076		93,00	permutation hiver
Thoen Audi Bvba After-Sales	24-fév-2026	79.114	859,98		Service entretien vidange diagnostic Petit matériel & environnement liquide refroid remplir/livrer bougie remplacement liquide lave-glace remplir/livrer balais essuie-glace avant remplacement balais essuie-glace arrière remplacement mécanisme serrure porte réglage
QTeam Services NV : Q-TEAM	21-oct-2025	72.175		92,60	permutation hiver
Thoen Audi Bvba After-Sales	11-sep-2025	70.651	37,20		Contrôle des niveaux
QTeam Services NV : Q-TEAM	5-mai-2025	62.460		92,60	permutation hiver
QTeam Services NV : Q-TEAM	19-nov-2024	53.260		91,00	permutation hiver
Thoen Audi Bvba After-Sales	15-jui-2024	47.528	475,42		Service entretien vidange Petit matériel & environnement liquide de frein remplacement liquide refroid remplacement liquide lave-glace remplir/livrer filtre à pollen remplacement
S.B.A.T. Nv	11-jui-2024	47.368	39,92		contrôle technique
QTeam Services NV : Q-TEAM	23-avr-2024	43.980		91,00	permutation hiver
Thoen Audi Bvba After-Sales	20-fév-2024	41.160	504,41		diagnostic Petit matériel & environnement Batterie remplacement pile remplacement
Thoen Audi Bvba After-Sales	11-jan-2024	38.358	154,24		la timonerie de changement de vitesse remplacement
QTeam Services NV : Q-TEAM	29-déc-2023	38.060		23,50	réparation pneu réparation
QTeam Services NV : Q-TEAM	24-nov-2023	36.536		581,52	permutation hiver pneu remplacement pneu remplacement pneu remplacement pneu remplacement
A & M Herent	27-jui-2022	26.216	12,08		pile remplacement
A & M Herent	25-jui-2022	26.157	484,41		Service entretien vidange Petit matériel & environnement liquide de frein remplacement balais essuie-glace avant remplacement balais essuie-glace arrière remplacement filtre à pollen remplacement
A & M Herent	22-mar-2022	21.621	32,00		Contrôle des niveaux
Do-Donckers Nv	14-mar-2022	21.092		82,00	permutation hiver
A & M Herent	24-jan-2022	18.970	4,37		pile remplacement
Do-Donckers Nv	6-déc-2021	18.059		76,00	permutation hiver
Tse Cvba	2-avr-2021	8.187		78,00	permutation hiver
Tse Cvba	16-oct-2020	2.871		526,68	permutation hiver pneu remplacement pneu remplacement pneu remplacement pneu remplacement

ELEMENT-ARVAL GLOBAL ALLIANCE
Arval Belgium NV, Ikaroslaan 99 in 1930 Zaventem, RPR Brussel BTW BE 0436.781.102, www.arval.be, 02 240 01 99, info@arval.be. Arval Belgium NV is geregistreerd als nevenverzekeringstussenpersoon bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA www.fsma.be) onder het nummer 0436.781.102.
Arval Belgium SA, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPM Bruxelles, TVA BE 0436.781.102, www.arval.be, 02 240 01 99, info@arval.be. Arval Belgium SA est enregistrée en tant quintermédiaire dassurance à titre accessoire auprès de lAutorité des Services et Marchés Financiers (FSMA - www.fsma.be) sous le numéro 0436.781.102.
BNP Paribas Fortis - IBAN BE54 0016 0303 1797- BIC GEBABEBB