



Mercedes-Benz

## Informe digital de servicio

### Datos del vehículo

Vehículo C 200 d  
Fecha de primera matriculación 01.08.2017  
FIN WDD2050071R307775

---

<b>Próximo Servicio</b>	06.2024 126272 km	<b>Próxima ITV</b>	08.2020
-------------------------	----------------------	--------------------	---------

(En función de lo que se realice primero)

---

### Informe de servicio 6

<b>Mercedes-Benz</b>	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	<b>Fecha</b>	12.06.2023
		<b>Núm. de OR</b>	26728
		<b>Kilometraje</b>	101272 km

### Servicios realizados

Servicio Mantenimiento B  
Código de taller 606  
Tiempo restante -4 Días  
Recorrido restante 8700 km

### Marca/Visco

Descripción Aceite de motor  
Tipo de aceite / calidad 229.52  
Viscosidad 5W30

### Trabajos adicionales

Motor: aceite y filtro

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

---



Mercedes-Benz

### Informe de servicio 5

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha	08.06.2022
		Núm. de OR	18624
		Kilometraje	84961 km

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	GD0V
Tiempo restante	15 Días
Recorrido restante	11588 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	5W30

### Trabajos adicionales

AdBlue® rellenar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV	Fecha	23.06.2021
	Afrikalaan 208	Núm. de OR	40423
	Gent	Kilometraje	71549 km

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	606
Tiempo restante	15 Días
Recorrido restante	13300 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5w30

### Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
AdBlue® rellenar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV	Fecha	08.07.2020
	Kortrijksesteenweg 108	Núm. de OR	31-32320
	Sint-Martens-Latem	Kilometraje	59802 km

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	550A
Tiempo restante	22 Días
Recorrido restante	9285 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	

### Trabajos adicionales

Sust. filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV	Fecha	31.07.2019
	Kortrijksesteenweg 108	Núm. de OR	31-24599
	Sint-Martens-Latem	Kilometraje	44087 km

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	EOE
Tiempo restante	8 Días
Recorrido restante	5291 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W/30

### Trabajos adicionales

Sust. pastillas traseras	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV	Fecha	08.08.2018
	Kortrijksesteenweg 108	Núm. de OR	15180
	Sint-Martens-Latem	Kilometraje	24378 km

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-27 Días
Recorrido restante	600 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	5W-30

### Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Historial de servicio

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha Kilometraje Servicio	12.06.2023 101272 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha Kilometraje Servicio	08.06.2022 84961 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV Afrikalaan 208 Gent	Fecha Kilometraje Servicio	23.06.2021 71549 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha Kilometraje Servicio	08.07.2020 59802 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha Kilometraje Servicio	31.07.2019 44087 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha Kilometraje Servicio	08.08.2018 24378 km Mantenimiento A