



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo GLC 220 d 4MATIC
Fecha de primera matriculación 11.10.2018
FIN WDC2539051F537867

Próximo Servicio	09.2023	Próxima ITV	09.2023
<small>(En función de lo que se realice primero)</small>			



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz

EUROAUTO MOTOR SERVICE, S.L.
C/ Mercurio 2
San Fernando de Henares

Fecha 16.09.2022
Núm. de OR 5E0K
Kilometraje 69853 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento B
Código de taller 5E0K
Tiempo restante -7 Días
Recorrido restante 5700 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad 5W-30

Trabajos adicionales

Filtro de polen sustituido
Filtro de aire sustituido
Filtro de combustible sustituido
Aceite y filtro sustituido
Líquido de frenos sustituido

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por
corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Observaciones

.



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz

EUROAUTO MOTOR SERVICE, S.L.
C/ Mercurio, 2
San Fernando de Henares

Fecha 28.09.2020
Núm. de OR 2317
Kilometraje 37321 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento B
Código de taller EOE
Tiempo restante 12 Días
Recorrido restante 10000 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad 5W-30

Trabajos adicionales

Pastillas de freno delanteras sustituir
Filtro de polen sustituido
Aceite y filtro sustituido
Líquido de frenos sustituido

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Observaciones

.



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz

EUROAUTO MOTOR SERVICE, S.L.
C/ Mercurio, 2
San Fernando de Henares

Fecha 08.10.2019
Núm. de OR 2443
Kilometraje 22359 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A
Código de taller 505
Tiempo restante 23 Días
Recorrido restante 2700 km

Trabajos adicionales

Filtro de polen sustituido
AdBlue® rellenar
Aceite y filtro sustituido

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad 5W-30

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por
corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	EUROAUTO MOTOR SERVICE, S.L. C/ Mercurio 2 San Fernando de Henares	Fecha Kilometraje Servicio	16.09.2022 69853 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	EUROAUTO MOTOR SERVICE, S.L. C/ Mercurio, 2 San Fernando de Henares	Fecha Kilometraje Servicio	28.09.2020 37321 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	EUROAUTO MOTOR SERVICE, S.L. C/ Mercurio, 2 San Fernando de Henares	Fecha Kilometraje Servicio	08.10.2019 22359 km Mantenimiento A