



## Rapport de maintenance numérique

Enregistrez-vous sur Mercedes me ([www.mercedes.me](http://www.mercedes.me)) et découvrez ce rapport d'entretien ainsi que l'historique d'entretien de votre véhicule en ligne le jour après votre entretien ! Pour ce faire, utilisez le code de sécurité (SecCode) en bas à droite

### Données du véhicule

Véhicule CLA 200 d  
Première mise en Service 18/06/2021  
FIN W1K 118612 1N 236685

Prochain(e) 03/2023  
Maintenance 49167 km

(Veuillez tenir compte des informations dans votre véhicule (manuel, carnet d'entretien ou indicateur d'intervalle de maintenance) pour la réalisation de la prochaine maintenance)

### Rapport de maintenance actuel

Mercedes-Benz CAR AVENUE STAR SA CAR  
Avenue Liège Date 26/03/2022  
rue Haie Leruth 2 N° d'ordre de réparation 0827  
Alleur Kilométrage 24167 km

#### Maintenance effectuée

Maintenance Service A  
Code atelier 505  
Temps restant 84 Jours  
Distance restante 833 km

#### Marque d'huile/viscosité

Description Huile Moteur  
Viscosité 5W-30  
Qualité Huile 229.31

#### Travaux supplémentaires

remplissage AdBlue®   
Moteur: remplacement filtre et huile

#### Jusqu'à la prochaine maintenance

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantie contre la corrosion

#### Intervalle d'entretien suivant les directives de Mercedes-Benz AG

Respecté

#### Travaux supplémentaires suivant les directives de Mercedes-Benz AG

Réalisé

**CAR Avenue STAR S.A.**  
Concessionnaire MERCEDES-BENZ  
Rue Haie Leruth, 2  
4432 ALLEUR

Signature/tampon de l'atelier



Mercedes-Benz

## Rapport de maintenance numérique

Enregistrez-vous sur Mercedes me ([www.mercedes.me](http://www.mercedes.me)) et découvrez ce rapport d'entretien ainsi que l'historique d'entretien de votre véhicule en ligne le jour après votre entretien ! Pour ce faire, utilisez le code de sécurité (SecCode) en bas à droite

### Données du véhicule

Véhicule CLA 200 d  
Première mise en Service 18/06/2021  
FIN W1K 118612 1N 236685

Prochain(e) 09/2024  
Maintenance 98170 km

(Veuillez tenir compte des informations dans votre véhicule (manuel, carnet d'entretien ou indicateur d'intervalle de maintenance) pour la réalisation de la prochaine maintenance)

### Rapport de maintenance actuel

Mercedes-Benz CAR AVENUE STAR SA CAR Date 11/09/2023  
Avenue Liège  
rue Haie Leruth 2 N° d'ordre de réparation 1213  
Alleur Kilométrage 73170 km

#### Maintenance effectuée

Maintenance Service A  
Code atelier D0D  
Temps restant 43 Jours  
Distance restante -272 km

#### Marque d'huile/viscosité

Description Huile Moteur  
Viscosité 5w30  
Qualité Huile 229.31

#### Travaux supplémentaires

remplissage AdBlue®   
Moteur: remplacement filtre et huile   
Liquide de frein renouvelé

#### Jusqu'à la prochaine maintenance

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantie contre la corrosion

#### Intervalle d'entretien suivant les directives de Mercedes-Benz AG

Respecté

#### Travaux supplémentaires suivant les directives de Mercedes-Benz AG

Réalisé

**CAR Avenue STAR S.A.**  
Concessionnaire MERCEDES-BENZ  
Rue Haie Leruth, 2  
4432 ALLEUR  
T.V.A: BE 0429.661.302

Signature/tampon de l'atelier