

Portadatos del vehículo

1	WVG ZZZ 5N z DW048281	
	5N2 23R	
2	Tiguan 2.0BMT SPORT	
	103 KW TDI D7A	
3	CFFB NYD	
	LB9A DM	
4	B0A C0J G1D HV1 J2D D91	
	- 1AT 1G8 2FQ 1NP 5RQ 5SL TL4	
	0BE 3S1 3U1 QG1 8AI 8GU 8ZH	
	1KU 1LJ 3FU G03 7MQ	
	0Y2 4UF 4X3 4F2 N7D 5MB	
	8RM 2JQ E0A 0AK 0BE 2UC 2G5	
	1JK L10 0YF	

Fig. 1 1: Número de identificación del vehículo; 2: Tipo de vehículo, potencia del motor, cambio; 3: Letras distintivas del motor, letras distintivas del cambio, referencia de la pintura, equipamiento interior; 4: Equipamiento opcional, números PR.

La inspección de entrega se realizó el:	Fecha de entrega/primer matriculación: ^{a)} 18.12.12
Sello del concesionario Volkswagen	Sello del concesionario Volkswagen

^{a)} Según lo que antes se cumpla.

Comprobante de inspección 1

Sí / No. Se ha realizado:	Sí / No. Cambio de:
☒ ☐ Servicio de Cambio de Aceite <i>+ Filtro</i>	☐ AdBlue®
☐ Conjuntamente	☐ Líquido de frenos
☒ ☐ Servicio de Mantenimiento incluido el cambio del aceite de motor	☐ Filtro de combustible diésel
☐ Conjuntamente	☐ Filtro de gas
☐ ☐ Servicio de Inspección	☐ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ Embrague Haldex: aceite
☐ Comprobar la protección anticorrosiva de la carrocería	☐ Cartucho del filtro de aire
☐ Reparación recomendada	☐ Botella de sellante de neumáticos
☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☒ Cartucho del filtro de polvo y polen
Servicio realizado el: <i>12.08.2014</i>	☐ Correa dentada
Km: <i>30.566</i>	☐ Bujías
Factura número:	☐
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de Larga Duración (LongLife):
 Sello del concesionario Volkswagen	 Sello del concesionario Volkswagen

Cita del próximo Servicio

el (fecha): o a los (km):	¿Cuál debe ser el próximo Servicio?
---------------------------------	-------------------------------------

Comprobante de inspección 2

Sí / No. Se ha realizado:	Sí / No. Cambio de:
☒ ☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ ☐ AdBlue®
☒ ☐ Conjuntamente + Filtro	☒ ☐ Líquido de frenos
☐ ☐ Servicio de Mantenimiento incluido el cambio del aceite de motor	☐ ☐ Filtro de combustible diésel
☐ ☐ Conjuntamente	☐ ☐ Filtro de gas
☐ ☐ Servicio de Inspección	☒ ☐ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☒ ☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ ☐ Embrague Haldex: aceite
☐ ☐ Comprobar la protección anticorrosiva de la carrocería	☐ ☐ Cartucho del filtro de aire
☐ ☐ Reparación recomendada	☐ ☐ Botella de sellante de neumáticos
☐ ☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☒ ☐ Cartucho del filtro de polvo y polen
Servicio realizado el: 8-03-16.	☐ ☐ Correa dentada
Km: 30.106	☐ ☐ Bujías
Factura número:	☐ ☐
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de Larga Duración (LongLife):
 Sello del concesionario Volkswagen	 Sello del concesionario Volkswagen

Cita del próximo Servicio

el (fecha): o a los (km):	¿Cuál debe ser el próximo Servicio?
---------------------------------	-------------------------------------

Comprobante de inspección 3

Sí / No. Se ha realizado:	Sí / No. Cambio de:
☐ ☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ ☐ AdBlue®
☐ ☐ Conjuntamente	☐ ☐ Líquido de frenos
☒ ☐ Servicio de Mantenimiento incluido el cambio del aceite de motor	☒ ☐ Filtro de combustible diésel
☒ ☐ Conjuntamente	☐ ☐ Filtro de gas
☒ ☐ Servicio de Inspección	☐ ☐ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☒ ☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ ☐ Embrague Haldex: aceite
☐ ☐ Comprobar la protección anticorrosiva de la carrocería	☒ ☐ Cartucho del filtro de aire
☐ ☐ Reparación recomendada	☐ ☐ Botella de sellante de neumáticos
☐ ☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☒ ☐ Cartucho del filtro de polvo y polen
Servicio realizado el: 1-2-2018	☐ ☐ Correa dentada
Km: 89.521	☐ ☐ Bujías
Factura número:	☐ ☐
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de Larga Duración (LongLife):
	
Sello del concesionario Volkswagen	Sello del concesionario Volkswagen

Cita del próximo Servicio

el (fecha): o a los (km):	¿Cuál debe ser el próximo Servicio?
---------------------------------	-------------------------------------

Comprobante de inspección 4

Sí / No. Se ha realizado:	Sí / No. Cambio de:
☒ Servicio de Cambio de Aceite	☐ AdBlue®
☐ Conjuntamente	☐ Líquido de frenos
☒ Servicio de Mantenimiento incluido el cambio del aceite de motor	☐ Filtro de combustible diésel
☐ Conjuntamente	☐ Filtro de gas
☐ Servicio de Inspección	☒ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☒ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ Embrague Haldex: aceite
☐ Comprobar la protección anticorrosiva de la carrocería	☐ Cartucho del filtro de aire
☐ Reparación recomendada	☐ Botella de sellante de neumáticos
☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☐ Cartucho del filtro de polvo y polen
Servicio realizado el: 21-08-2017	☐ Correa dentada
Km: 114 370	☐ Bujías
Factura número:	☐
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de Larga Duración (LongLife):
 Sello del concesionario Volkswagen	 Sello del concesionario Volkswagen
Cita del próximo Servicio	
el (fecha): o a los (km):	¿Cuál debe ser el próximo Servicio?

Comprobante de inspección 5

Sí / No. Se ha realizado:	Sí / No. Cambio de:
☒ ☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ ☐ AdBlue®
☒ ☐ Conjuntamente	☐ ☐ Líquido de frenos
☒ ☐ Servicio de Mantenimiento incluido el cambio del aceite de motor	☒ ☐ Filtro de combustible diésel
☒ ☐ Conjuntamente	☐ ☐ Filtro de gas
☒ ☐ Servicio de Inspección	☒ ☐ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☒ ☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ ☐ Embrague Haldex: aceite
☐ ☐ Comprobar la protección anticorrosiva de la carrocería	☐ ☐ Cartucho del filtro de aire
☒ ☐ Reparación recomendada	☐ ☐ Botella de sellante de neumáticos
☐ ☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☒ ☐ Cartucho del filtro de polvo y polen
Servicio realizado el: 15-12-2022:	☐ ☐ Correa dentada
Km: 161291:	☐ ☐ Bujías
Factura número:	☐ ☐ 001:72100 Pastillas del Freno:
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de larga Duración (LongLife):
	
Sello del concesionario Volkswagen	Sello del concesionario Volkswagen

Cita del próximo Servicio	
el (fecha): o a los (km):	¿Cuál debe ser el próximo Servicio?

Comprobante de inspección 6

Sí / No. Se ha realizado:	Sí / No. Cambio de:
☒ ☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ Conjuntamente	☒ ☐ Líquido de frenos
☒ ☐ Servicio de Mantenimiento incluido el cambio del aceite de motor	☐ ☒ Filtro de combustible diésel
☒ ☐ Conjuntamente	☐ ☒ Filtro de gas
☒ ☐ Servicio de Inspección	☐ ☒ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☒ ☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ ☒ Embrague Haldex: aceite
☐ ☐ Comprobar la protección anticorrosiva de la carrocería	☐ ☒ Cartucho del filtro de aire
☐ ☐ Reparación recomendada	☒ ☐ Botella de sellante de neumáticos
☐ ☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☒ ☐ Cartucho del filtro de polvo y polen
Servicio realizado el: 07/08/2024	☐ ☒ Correa dentada
Km: 186.926	☐ ☒ Bujías
Factura número:	☐ ☐
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de Larga Duración (LongLife):
WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA S.A. C.I.F. A-08218661 Avenida de Burgos, 54 47009 VALLADOLID	
Sello del concesionario Volkswagen	Sello del concesionario Volkswagen

Cita del próximo Servicio	
el (fecha): o a los (km):	¿Cuál debe ser el próximo Servicio?