Mercedes-Benz

# Informe digital de servicio

## Datos del vehículo

| | |
|---|---|
| Vehículo | CLA 200 |
| Fecha de primera matriculación | 12.09.2019 |
| FIN | WDD1183871N022632 |

**Próximo Servicio** 03.2026 71681 km
(En función de lo que se realice primero)

## Informe de servicio 4

Mercedes-Benz
PAUL KROELY ETOILE 68 KROELY MULHOUSE
2 rue de l'Europe
SAUSHEIM

| | |
|---|---|
| Fecha | 12.03.2025 |
| Núm. de OR | 12\|186408 |
| Kilometraje | 46681 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento B |
| Código de taller | E0E |
| Tiempo restante | -17 Días |
| Recorrido restante | 14451 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | |
| Viscosidad | |

### Hasta el próximo servicio

| | |
|---|---|
| Mercedes-Benz Mobilo | ☑ |
| Garantía de perforación por corrosión | ☑ |

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☐

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

### Observaciones

SERVICE B1

Mercedes-Benz

## Informe de servicio 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | PAUL KROELY ETOILE 68 KROELY MULHOUSE<br>2 rue de l'Europe<br>SAUSHEIM | Fecha<br>Núm. de OR<br>Kilometraje | 20.02.2024<br>24O132830<br>36132 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento A |
| Código de taller | T5001 |
| Tiempo restante | -172 Días |
| Recorrido restante | 11830 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.51 |
| Viscosidad | |

### Trabajos adicionales

- [x] Realizar el servicio A con paquete Plus
- [x] Adicionalmente al servicio: renovar el elemento del filtro de aire
- [x] Adicionalmente al servicio: renovar las bujías de encendido
- [x] Adicionalmente al servicio posventa A: cambio de doble embrague, realizar el cambio de aceite, en veh. con cambio 700.42

### Hasta el próximo servicio

- [x] Mercedes-Benz Mobilo
- [x] Garantía de perforación por corrosión

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

- [ ] Cumplido

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

- [x] Cumplido

### Observaciones

SERVICE A4

Mercedes-Benz

## Informe de servicio 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | PAUL KROELY ETOILE 68 KROELY MULHOUSE<br>2 rue de l'Europe<br>SAUSHEIM | Fecha<br>Núm. de OR<br>Kilometraje | 24.08.2022<br>115456<br>22962 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento B |
| Código de taller | E0E |
| Tiempo restante | -71 Días |
| Recorrido restante | 15566 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.5 |
| Viscosidad | 5w30 |

### Trabajos adicionales

| | |
|---|---|
| Aceite motor y filtro renovar | ☑ |
| Líquido de frenos renovar | ☑ |

### Hasta el próximo servicio

| | |
|---|---|
| Mercedes-Benz Mobilo | ☑ |
| Garantía de perforación por corrosión | ☑ |

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

| | |
|---|---|
| Cumplido | ☐ |

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

| | |
|---|---|
| Cumplido | ☑ |

Mercedes-Benz

## Informe de servicio 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | PAUL KROELY ETOILE 68 KROELY MULHOUSE<br>2 rue de l'Europe<br>SAUSHEIM | Fecha<br>Núm. de OR<br>Kilometraje | 08.06.2021<br>102073<br>13528 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento A |
| Código de taller | 505 |
| Tiempo restante | -270 Días |
| Recorrido restante | 11472 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | |
| Viscosidad | |

### Trabajos adicionales

Aceite motor y filtro renovar ☑

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantía de perforación por corrosión ☑

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☐

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

Mercedes-Benz

**Historial de servicio**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | PAUL KROELY ETOILE 68 KROELY<br>MULHOUSE<br>2 rue de l'Europe<br>SAUSHEIM | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 12.03.2025<br>46681 km<br>Mantenimiento B |
| Mercedes-Benz | PAUL KROELY ETOILE 68 KROELY<br>MULHOUSE<br>2 rue de l'Europe<br>SAUSHEIM | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 20.02.2024<br>36132 km<br>Mantenimiento A |
| Mercedes-Benz | PAUL KROELY ETOILE 68 KROELY<br>MULHOUSE<br>2 rue de l'Europe<br>SAUSHEIM | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 24.08.2022<br>22962 km<br>Mantenimiento B |
| Mercedes-Benz | PAUL KROELY ETOILE 68 KROELY<br>MULHOUSE<br>2 rue de l'Europe<br>SAUSHEIM | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 08.06.2021<br>13528 km<br>Mantenimiento A |